

گزارش موردي

## گزارش یک مورد بیمار با اروزیون پوستی و خروج مکرر پیس میکر

دکتر میرحسین سیدمحمدزاده<sup>۱</sup>، دکتر کمال خادم‌وطن<sup>۲</sup>، دکتر علیرضا رسنمیزاده<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت ۸۴/۰۷/۲۸، تاریخ پذیرش ۸۴/۰۹/۰۹

### چکیده

پیش‌زمینه و هدف: اروزیون (سائیدگی) پوست و دفع ژنراتور و لید پیس میکر از عوارض نادر تعییه پیس میکر دائم می‌باشد. اختلاف نظرهای مهمی درباره اتیولوژی و درمان این مشکل نظری عفونت‌های جزئی و کاهش خون رسانی موضعی وجود دارد.

گزارش موردي: بیمار مورد معروفی خانم ۶۵ ساله‌ای است اهل کشور عراق که به علت خارج شدن کامل ژنراتور پیس میکر و قسمتی از لید آن به مرکز قلب بیمارستان طالقانی ارومیه مراجعه نموده. علت تعییه پیس میکر حملات مکرر سنکوب در زمینه بلوك کامل گره دهليزی- بطني (با عملکرد طبیعی گره سینوسی دهليزی) است. برای بیمار بعد از دو هفتگه درمان آنتی‌بيوتיקي وريدي با وانکومايسين با مو فقيت از سمت ديگر بدن پیس میکر VDD تعبيه شد. بعد از ۱۰ ماه پيگيري هنوز هیچ عارضه‌اي پيش نياerde است.

بحث و نتیجه گيري: نمونه‌های مشابه با بیمار مورد معرفی، در مقالات مختلف به چاپ رسیده است، اما از خصوصیات بارز بیمار معرفی شده تکرار اروزیون می‌باشد بدون این که شواهد آشکاری از عفونت وجود داشته باشد. به رغم این که يك دوره طولاني درمان نا مناسب اتفاق افتاده است.

گل واژگان: اروزیون، دفع مکرر پیس میکر، استفاده مجدد

مجله پژوهشی ارومیه، سال هفدهم، شماره اول، ص ۵۸-۵۵، بهار ۱۳۸۵

آدرس مکاتبه: ارومیه، بیمارستان طالقانی، بخش قلب، دکتر میرحسین محمدزاده، تلفن: ۳۴۴۴۵۹۱  
E-Mail: fm1345@yahoo.com

### مقدمه

هرچند این داروها موجب براديکاردي علامت‌دار بیمار می‌شوند، نام برد.<sup>(۲)</sup> عوارض پیس میکر دائم عمده‌تاً به زمان تعییه و نیز نارسائی یکی از اجزاء سیستم پیس میکر مربوط می‌شود، مانند: تشکیل هماتوم در محل تعییه، پنوموتوراکس، هموتوراکس آمبولی هو، فیستول شریانی وریدی، آمفیزم زیرجلدی، سوراخ شدن دیواره بطنه، جایه‌جایی لید پیس یکر، آریتمی‌های بطنه و فوق بطنه، عفونت سیستم پیس میکروسا نیدگی پوست و بیرون زدن<sup>۲</sup> ژنراتور پیس میکر (Erosion)<sup>(۳,۴,۵)</sup> بیرون زدن ژنراتور در پیس میکر دائم چندان شایع نمی‌باشد این عارضه معمولاً به علت عفونت‌های مخفی ایجاد می‌شود هرچند می‌تواند، ناشی از سفت وتنگ بودن محل جاگذاری ژنراتور پیس میکر نیز، باشد. در چنین

دستگاه پیس میکر دائم شامل ژنراتور و یک یا دو لید است که آن را به سطح آندوکارد یا اپی‌کارد قلب متصل می‌کند. تحریک الکتریکی مصنوعی قلب، به وسیله پیس میکر از طریق تولید میدان الکتریکی در سطح تماس الکترود و میوکارد زیر آن، بافت قلبی را تحریک می‌کند. در بیشتر موارد دسترسی به قلب راست، از طریق ورید سفنا لیک و یا ورید ساپکلاوین می‌باشد.<sup>(۱)</sup>

از انديکاسيون‌های تعییه پیس میکر دائم می‌توان از بلوك کامل قلبی، بلوك درجه دوم قلبی همراه با براديکاردي علامت‌دار، بیماری‌های عصبی، عضلانی با بلوك گره دهليزی بطنه، ايست قلبی بیش از ۳ ثانیه، بلوك گره دهليزی بطنه بعد از جراحی که امكان بهبود ندارند و درمان آریتمی‌هایی که نیاز به درمان داشته

<sup>۱</sup> استاد بار گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

<sup>۲</sup> استاديار گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

<sup>۳</sup> استاديار گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

این بار بیمار به شهر موصل (در کشور عراق) مراجعه کرده و باز از همان طرف قبلی ژنراتور پیس میکر در زیر جلد کاشته می‌شود. این بار نیز ژنراتور پیس میکر، بعد از ۴۵ روز از پوست بیرون می‌زند. به علت شرایط جنگی حاکم در منطقه بیمار جهت ادامه درمان به کشور ایران (شهر ارومیه) مراجعه می‌کند. در زمان مراجعه بیمار مشکل خاصی جز، شکایت از خارج بودن ژنراتور پیس میکر از محل پاکت، نداشت. در معاینه بیمار عملکرد پیس میکر طبیعی بود، ژنراتور پیس میکراز نوع (Medtronic) همراه با لد آن (حدود ۵ سانتیمتر) از ربع فوقانی سینه سمت چپ از زیر جلد خارج و آویزان شده بود. عملکرد پیس میکر و همچنین آستانه تحریک و حس بطن در محدوده طبیعی (شکل ۱)



شکل شماره ۱

محل خروج ژنراتور از زیر جلد کاملاً بافت اسکار پوشیده شده بود. تنها ارتباط لید با پاکت از طریق سوراخ کوچکی بودکه لید پیس میکر از آن محل خارج شده بود. ترشح، حرارت بدنتورم، گرمی، قرمزی و درد در محل خروج لید پیس میکر وجود نداشت (شکل ۲).

در آزمایش‌های به عمل آمده شمارش گلبول‌های سفیدخون، هموگلوبین، سدیماتاسیون، عملکرد کلیه آنزیم‌های کبدی و چربی خون همگی طبیعی بیمار دیابت ملیتوس تحت کنترل و تحت درمان با انسولین داشت. کشت خون (۳ نوبت) و کشت از محل خروج لید پیس میکر منفی بود.



شکل شماره ۲

مواردی لازم است که بهطور اورژانس اقدام نمود.<sup>(۶,۷)</sup> مایکل<sup>۱</sup> و همکارانش، در سال ۲۰۰۴ گزارش موردنی از دفع ژنراتور پیس میکر را بعد از یک سال منتشر کردند. که در زمان خروج ژنراتور پیس میکر بیمار کمی تندرنس در محل خروج داشته است ولی قادر ترشحات چرکی و خونی بوده است. بیمار تب و لرز نداشته است. کشت خون (۳بار) و کشت از محل خروج ژنراتور منفی بود. برای بیمار و انکومایسین یک گرم هر ۱۲ ساعت شروع شده و پیس میکر از طرف مقابل برای بیمار تعییه و پس از بهبودی از بیمارستان مرخص می‌شود.<sup>(۸)</sup> شیوع عفونت محل پیس میکر بین ۰/۲ تا ۰/۵ درصد می‌باشد. استافیلوکوکوس اثوروس شایع‌ترین ارگانیسم عفونت تا ۶ هفته بعد از تعییه پیس میکر و استافیلوکوکوس اپیدرمیس عامل شایع عفونت بعد از ۲ ماه می‌باشد.<sup>(۹)</sup> اصولاً به علت مشکلات تشخیصی عوارض عفونی کمتر از آنچه که است، تشخیص داده می‌شوند. برای اروزیون در بیشتر مطالعات شیوعی برابر ۰/۹ درصد گزارش شده است.<sup>(۱۰)</sup> در رابطه با عوارض تعییه پیس میکر هارکومب<sup>۲</sup> و همکارانش گزارش نمودند که عوارض دیر رس تعییه پیس میکر دائم در مقایسه با عوارض زود رس (۶ هفته اول) شیوع کمتری دارند که اکثریت عوارض دیر رس را عفونتها و اروزیون تشکیل می‌دهند.<sup>(۱۱)</sup>

## معرفی بیمار

بیمار خانم ۶۵ ساله‌ای است با سابقه دیابت ملیتوس تیپ یک، که حدود ۱۸ ماه پیش به علت حملات مکرر سرگیجه در کشور عراق به متخصص قلب مراجعه می‌کند. در بررسی‌های او لیه تشخیص بلوک گره دهلیزی بطنی با عملکرد نرمال گره سینوسی دهلیزی (بررسی از طریق ضربان‌سازی دهلیزی رو تیین فاز جبرانی گره سینوسی دهلیزی) داده می‌شود. پاسخ بطنی آن موقع بیمار حدود ۳۰ بار در دقیقه بوده است. لذا از ورید ساپ‌کلاوین چپ اقدام به

تعییه پیس میکر دائم VDD<sup>۳</sup> می‌شود.

حدود یک ماه بعد ژنراتور پیس میکر از محل تعییه خارج می‌شود که بعد از مراجعه مجدد بیمار در شهر بغداد از همان محل قبلی ژنراتور پیس میکر مجددًا زیر جلد گذاشته می‌شود. بعد از حدود دو ماه دیگر مجددًا ژنراتور پیس میکر از زیر جلد خارج می‌شود. که

<sup>1</sup> Michael

<sup>2</sup> Harcomb

<sup>3</sup> VentricleDual-Dual

شده به علت شرایط خاص جنگی، زمانی به پزشک مراجعه می‌کند که ژنراتور به طور کامل و حدود ۵ ساعتی متر از لید آن در خارج از بدن نمایان بود که بیمار با پوشش دادن ژنراتور و لید آن حتی استحمام نیز می‌کرد ضمن این که کاملاً<sup>۱</sup> وابسته به پیس میکر بود که در نوع خود کم سابقه و شاید هم بی سابقه باشد.

در مورد بیمار گزارش شده قطعاً عفونت پاکت (با توجه به این که لید و ژنراتور به خارج از پاکت افتاده و تکرار این پدیده همراه با اروزیون بوده) وجود داشته که زمینه ساز تکرار این پرسوه بوده است. طبق تعریف اروزیون خارج شدن ژنراتور تنها یا همراه قسمتی از لید از پاکت به دنبال از بین رفتن قوا پوست است که اگر اروزیون بدون عفونت باشد، درمان دربیدمان پاکت می‌باشد. ولی اگر همراه با عفونت باشد علاوه بر درمان طبی، دو شیوه جراحی وجود دارد. اقدام به نگهداری پیس و لید در همان سمت و کاشتن مجدد در سمت مقابل. نگهداری در همان سمت در صورتی است که عفونت محدود به قسمتی از پوست باشد و خروج قسمت کوچکی از ژنراتور از پوست، در مراحل ابتدائی آن تشخیص داده شود. ولی در صورت وسعت عفونت و نفوذ به قسمت اعظم پاکت و زیر پوست، قطعاً باید پیس خارج و بعد از رفع آلودگی در سمت دیگر کاشت مجدد انجام شود. در مورد بیمار علل اروزیون‌های مکرر همراه با عفونت آن را به طور خلاصه چنین می‌توان بیان کرد:

- ۱- علل تکنیکی کارگذاری پیس شامل: پاکت کوچک، کاشت عوامل عفونت‌زا حین کارگذاری پیس به دلیل عدم رعایت شرایط استریل و عدم استفاده از آنتی بیوتیک
- ۲- علل مربوط به بیمار شامل: کمی خون رسانی موضعی به دلیل ابتلا به دیابت و عدم مراجعته به موقع به پزشک

## References:

1. Ellenbogen K,Wood M,Implantation techniques,Cardiac pacing and ICD, 3rd ed , WB Saunders ,2002:216
2. Kennent A , G. nealkay, Bruce L: Pacing for acute and chronic AV conduction system disease, Clinical cardiac pacing and defibrillation, 2 Ed,W. B. Philadelphia Saunders, 2000: 444-446
3. Fuster V, R.Wayne, Robert A , Roberts R, Spencer B, Ira S, et al th Bradyarrythmias and pacemakers: The Heart, 11 Ed , Mcgraw Hill, 2005, 919-920.
4. Kluge D, Marquire C, Lacroix D, Kacet S, Complications of permanent cardiac pacing Arch mal Coeur vaiss, 2003, 7: 46-53
5. Mittapall MR, Erosion of pacemaker lead , South Med J,1980, 73, 528-529
6. Douglas P, Libby P, Robert O, Cardiac pacemaker and cardiovertor-defibrillitors, th Eugene Braunwald, Heart disease. 7 Ed, Elseiver Saunders, 2005: 784
7. Griffith mj , Mounsey jp , Bxton RS,Holden MP, Mechanical, but not infective fective, pacemaker erosion

یافته‌های آنالیز پیس میکر به این ترتیب بود: آستانه تحریک بطنی، ۲/۵ ولت، Pulse Width://۴۰ آستانه حس بطنی: ۲/۸ ولت، آستانه حس دهلیزی: ۵. ولت، مقاومت پلید: ۶۸۰ اهم عمر باطری<sup>۱</sup> ۹۶ ماه بلا فاصله برای بیمار و انکوومایسین ۱ gr ۱۲ ساعت شروع و پیس پیس میکر موقت تعییه شد. با توجه به نرمال بودن، کارکرد گره سینوسی دهلیزی، از طرف مقابل (از طریق ورید ساپ کلاوین راست) پیس میکر دائم(VDD) برای بیمار تعییه گردید و تحت شرایط استریل، لید قبلی از محل زیر جلد قطع شد و بیمار از بیمارستان مرخص گردید. در پیگیری ۱۰ ماه بعد از کاشتن پیس میکر، بیمار مشکل خاصی نداشت. نمونه‌ای از نوار قلب بیمار بعد از تعییه پیس میکر در شکل شماره ۳ نشان داده شده است



شکل شماره ۳

## بحث

عارض پیس میکر دائم عمدها در زمان تعییه آن اتفاق می‌افتد. ولی اروزیون پوستی و دفع ژنراتور و یا لید پیس میکر از عوارض نادر و تاخیری آن می‌باشد. این عارضه نادر قبلاً در مقالات توصیف شده است. بیشترین اطلاعات اروزیون پوستی و دفع ژنراتور مربوط به سال ۱۹۷۰ می‌باشد که در یک مطالعه ۴۴۶ بیمار با پیس میکر دائم مورد بررسی قرار گرفتند و این عارضه نادر را در ۰/۹٪ بیماران گزارش کردند.<sup>(۷,۱۲)</sup>

بررسی اغلب مقاله‌ها نشان می‌دهد که اکثر بیماران با خروج قسمت کوچکی از ژنراتور و یا لید آن به پزشک مراجعته می‌کنند. به رغم این که این عارضه از اورژانس‌های کاردیولوژی می‌باشد و لازم است که در اسوع وقت به درمان آن اقدام شود بیمار معرفی

<sup>۱</sup> Longevity, Mechanical, but not infective fective, pacemaker erosion

- may be successfully managed by re-implantation of pacemakers .British Heart J, 1994,2, 202-5
8. Shapiro M, Hanon S, Schweitzer P, A rare, late complication after automated implantable cardioverter - defibrillator placement. Indian pacing eletrophysiol j, 2004, 4: 213-216
9. Dacosta A,Kirkorian G, Isaaz K,Touboul P,Secondary infections after pacemaker pacemaker implantation .Rev Med Intern, 2000, 3: 256-265
10. Perucca A , Parraviacini U,Iraghi G,Bielli M, Zenone F, Pafoni P,et al, Late pacemaker pocket erosion epidemiologic analysis in a region of North-Western Italy, Ital Heart J, 2005, 6, 157-164
11. Harcomb AA ,Newell S, Ludman PF, Wistaw TE,Sharples LD, Schofield P, et al, Late complications of following permanent pacemaker implantation or elective unit replacement.Heart 1998, 3,240-244
12. Cohn JD, Santhanam R, Rosen bloom MA, Thorson RF, Delay pacemaker-erosion due to electrode seal defects. Annals of thoracic surgery, 1979, 28: 445-450