

شبیه سازی ارتعاشات ناپایدار ورق در فرایند نورد سرد به کمک روش اجزاء محدود

رضا مهرابیⁱ*؛ سعید ضیائی‌رادⁱⁱ؛ محمود سلیمیⁱⁱⁱ

چکیده

چتر، یک مورد خاص از ارتعاشات خود تحریک می‌باشد که در نتیجه عکس العمل بین سازه دینامیکی قفسه نورد و دینامیک فرایند نورد بوجود می‌آید. مدلی که در این مقاله مطرح شده است شامل دو زیر مدل یکی برای سازه قفسه و دیگری برای فرایند نورد (تغییرشکل ورق) می‌باشد. در سازه قفسه از جرم‌های متمرکز برای تحلیل غلتکها و المانهای فنر و دمپر به منظور شبیه سازی تماس غلتکها با یکدیگر و اتصال آنها به ساختمان دستگاه استفاده شده است.

در این مقاله برای تحلیل ارتعاشات چتر مربوط به مدل دینامیکی نورد سرد روش اجزاء محدود استفاده شده است. تاثیر برحی پارامترهای نورد مانند سرعت نورد، میزان کاهش سطح مقطع و ضریب اصطکاک بر روی ارتعاشات چتر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که با افزایش سرعت نورد و کاهش ضریب اصطکاک احتمال وقوع چتر افزایش می‌یابد. نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات گذشته که بیشتر تحلیلی و آزمایشی بوده مقایسه شد و برابری خوب نتایج، بیانگر توانایی مدل اجزاء محدود ارائه شده در تحلیل این پدیده است.

کلمات کلیدی : چتر، خود تحریکی، قفسه نورد، جرم متمرکز، اجزاء محدود.

Simulation of Chatter in Cold Rolling Strip using Finite Element Method

R. Mehrabi; S. Ziae-Rad; M. Salimi

ABSTRACT

Chatter is a particular case of self-excited vibrations, which arise in rolling operations because of the interaction between the structural dynamics of the mill stand and dynamics of the rolling process. The model presented here has two sub models one for structure of the mill and the other for the rolling process. The structure of a mill stand modeled as a system of linear spring and lumped masses in order to simulation the interaction between the rolls.

In this paper, to analyze the chatter vibration a dynamic model of cold rolling process using finite element method (FEM) is considered. The influence of rolling parameters such as rolling speed, reduction and friction coefficient on chatter vibration is investigated and it was showed that the possibility of chatter onset increased by raising the rolling velocity and decrease friction coefficient. Predicted values of the model are in good agreement with that of the experiments as well as the values obtained by other researchers.

KEYWORDS Chatter, Self-excited, Mill, Lumped Masses, Finite Element.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۷/۴/۳۰

تاریخ اصلاحات مقاله: ۱۳۸۸/۵/۱۰

ⁱ* نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان: Email: mehrabi_r@me.iut.ac.ir

ⁱⁱ دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان: Email: szrad@cc.iut.ac.ir

ⁱⁱⁱ استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان: Email: salimi@cc.iut.ac.ir

۱- مقدمه

برای این نوع ارتعاشات یاد میکنند. به نظر میرسد برای قفسه‌های نورد متعارف ورق، محدوده ۵ تا ۲۰ هرتز قابل استفاده باشد.

۲- چتر اکتاو سوم یک پدیده ارتعاشات خودتحریک و خطرناک ترین پدیده ارتعاشی برای قفسه‌های نورد میباشد. این نوع ارتعاشات به طور ناگهانی شروع شده و در کمتر از چند ثانیه به بیشترین میزان خود که بسیار شدید و مخرب است میرسد. تشخیص این نوع چتر بسیار مشکل است زیرا وقوع آن اتفاقی و غیرقابل پیش‌بینی است و حذف آن نیز بسیار پر-هزینه خواهد بود. این نوع ارتعاشات بیشتر موجب وقوع چتر پیچشی نیز می‌شود و به طور ناگهانی نیز ناپدید می‌شود، به خصوص اگر سرعت نورد کم باشد.

این نوع چتر در محدوده فرکانسی نزدیک به اکتاو سوم موسیقی یعنی ۱۲۸ تا ۲۵۶ هرتز اتفاق می‌افتد و لذا چتر اکتاو سوم نام گرفته است. یون [۲] محدوده ۱۲۵ تا ۲۴۰ هرتز و میسونو [۵] محدوده ۱۳۰ تا ۲۲۰ هرتز را برای این ارتعاش بیان کرده‌اند. در هر حال مقدار دقیق فرکانس چتر اکتاو سوم بر اساس ویژگی‌های هر دستگاه نورد و پارامترهای تنظیمی نورد، قابل تعیین می‌باشد.

۳- چتر اکتاو پنجم که به دلیل قرار گرفتن فرکانس وقوع آن در محدوده اکتاو پنجم موسیقی (۵۱۲ تا ۱۰۲۴ هرتز) به این نام معروف است. به دلیل نوع ارتعاشی که دارد به چتر غلتک و به دلیل تاثیر آن بر روی ورق نورد شده به چتر سایه روشن نیز معروف است. این چتر بیشتر تحت تاثیر عوامل تحریک بوجود می‌آید. لیکن تحت شرایط خاصی رفتار خودتحریک نیز می‌تواند داشته باشد.


چتر اکتاو پنجم یکی از مسائل جدی در قفسه‌های نورد سرد چهار‌غلتکی با سرعت بالا می‌باشد. ویژگی خاص این نوع چتر رشد تدریجی آن است و در نورد چهار‌غلتکی بیشتر با صدای آزار دهنده‌ای همراه است. منابع مختلف، فرکانس این نوع چتر را در باندهای مختلفی نظیر ۶۰۰ تا ۹۰۰ [۶] و ۱۰۰۰ [۷] هرتز کزارش کرده‌اند.

بیشتر خرابی سطح غلتکهای پشتیبان نتیجه چتر اکتاو پنجم است. ایجاد چتر اکتاو پنجم نیازمند وجود ارتعاشات اجباری ناشی از نیروی تحریک است که به مرور باعث ایجاد اثرات سایشی روی سطح غلتک می‌شود. چنانچه فرکانس نیروی تحریک در محدوده فرکانس طبیعی مود اکتاو پنجم قفسه قرار گیرد، این فرایند شدت بسیار بیشتری می‌گیرد. این موضوع به گونه‌ای است که در اصل وجود چتر اکتاو پنجم به وسیله توسعه اثر چتر بر روی غلتکها، به ویژه غلتکهای پشتیبان

نورد محصولات آلومینیومی و فولادی مسطح در معرض رویدادهایی چون نوسانات یا ارتعاشات مکانیکی قرار دارند. حالت شدیدی از چتر ممکن است باعث شکستن ورق در حال نورد، یا آسیب دیدگی دستگاه نورد شود [۱].

اثر چتر که به صورت نوارهای سایه و روشن ناشی از تغییرات صافی سطح خود را نشان می‌دهد، باعث بروز مشکلات جدی در عملیات بعدی ورق نظیر آبکاری، رنگ آمیزی و ... می‌شود. به گذهایی که کارخانجات خودروسازی و لوازم-خانگی ورق‌های دارای اثر چتر را در قسمت‌هایی که در معرض دید قرار دارند، به کار نمی‌برند. این موارد خود گواه بر اهمیت پدیده چتر در نورد ورق و تلاش برای برطرف یا کاهش این اثر می‌باشد.

چتر در عملیات تولید به عنوان نتیجه‌ای از برهمکنش بین خصوصیات دینامیکی سازه ماشین و دینامیک عملیات تولید حاصل می‌شود. این برهمکنش می‌تواند بطور طرح‌واره به وسیله دیاگرام حلقه بسته، شکل (۱) نشان داده شود. نیروهای دینامیکی که در فرایند نورد تولید شده‌اند، باعث تغییراتی در فاصله‌ی غلتکی، سرعت غلتک و ... می‌شوند. این عوامل به نوبت، تغییرات بیشتری را در نیروهای نورد نتیجه می‌دهند. تحت شرایط مطمئن، بر هم کنش بین ساختار و فرایند ممکن است به گونه‌ای باشد که انرژی (نیروی محرکه ماشین)، بوسیله فرایند در اختیار گرفته شده و به انرژی ارتعاشی قفسه تبدیل گردد.



شکل (۱): نمایش چتر به صورت یک حلقه بسته

برای غلبه بر چتر در فرایند نورد، در ابتدا لازم است که ماهیت پدیده چتر یا مدهای ارتعاشی را درک نمود. بطور اساسی سه نوع ارتعاش برای غلتکها وجود دارد، که با توجه به فرکانس تشدید قابل تشخیص می‌باشند [۲]:


- چتر پیچشی، ارتعاشات دورانی غلتکها است که با دوران عادی آن جمع می‌شود. محدوده فرکانسی یاد شده در منابع مختلف اندکی متفاوت است لیکن به بطور کلی محدوده فرکانسی این ارتعاشات قدری پایین می‌باشد. مرجع [۳] محدوده ۱ تا ۱۵ هرتز و مرجع [۴] محدوده ۵ تا ۲۰ هرتز را



۲- روش اجزاء محدود در تحلیل پدیده چتر

تحلیلهای دینامیکی به دو روش ضمنی^۱ و صریح^۲ دسته-بندی میشوند. با توجه به فرایند چتر و حساسیت ارتعاشات مربوط به این فرایند، از خاصیت ضمنی نرم افزار آباکوس^۳ با توجه به برتری هایی که دارد برای شبیه‌سازی پدیده چتر استفاده شده است. برای شبیه‌سازی زیرمدل قفسه نورد از مدل‌های جرم و فنر استفاده شده و زیرمدل فرایند با در نظر گرفتن ورق به صورت دو بعدی و کرنش صفحه‌ای شبیه‌سازی میشود. با توجه به افزایش احتمال وقوع چتر در قفسه آخر، تنها این قفسه مورد تحلیل قرار میگیرد.


به طور کلی قفسه نورد شامل دو غلتک (کاری و پشتیبان) میباشد. ارتباط غلتکهای کاری و پشتیبان و همچنین غلتک پشتیبان با بدنه قفسه^۴ بصورت سیستم فنر و دمپر مدل شده که ضرایب مربوط به فنر و دمپر و خواص لازم برای شبیه‌سازی رفتار ورق از مرجع [۱۲] استفاده شده است (شکل ۲).



شکل (۲): مدل ارتعاشی و چگونگی اتصال غلتکها

۳- خواص هندسی، شرایط اولیه و شرایط مرزی

با فرض تقارن قفسه نورد نسبت به صفحه تقارن ورق می‌توان قفسه نورد را با یک سیستم جرم و فنر و دمپر با دو درجه آزادی مانند شکل (۳) مدل کرد.



شکل (۳): مدل اجزاء محدود برای تحلیل پدیده چتر

شناخته میشود.

تحقیقات مربوط به پدیده چتر در اواسط دهه ۷۰ آغاز شد، که بیشتر تجربی و غیرعلمی بود و هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای ناپایداری‌های موجود در نورد ارائه نمیکرد [۲]. تحقیقاتی که توسط تامیا انجام شد [۸] نشان داد که اثر کشش داخلی قفسه روی نیروی نورد موجب خودتحریکی مجموعه نورد میشود. چنئوکس ساختمان قفسه را به صورت جرم‌های متumerک و فنر مدل کرد که نسبت به ورق به صورت متقابران فرض میشود [۹] پس تعداد درجات آزادی را به دو کاهش داد. اگر هدف تحلیل پدیده چتر باشد، این مدل‌ها نتایج خوبی را در پیشگویی کمی فرکانسهای مربوط به مدل‌های اولیه ارائه می‌دهند

اما قادر به تفسیر فیزیکی همه پدیده‌های دیده شده نیستند.

جانسون و کیوآی فرکانسهای طبیعی مربوط به سیستم دو درجه آزادی و چهار درجه آزادی را مطالعه و تلاش کردند مدل‌های تحلیلی را بنا کنند که شامل اثرات غیرخطی همراه با درنظرگرفتن تغییر شکل‌های ایجاد شده روی غلتکهای پشتیبان و کار باشد [۱۰]. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که این اثرات غیرخطی می‌توانند مدهای فرکانسی بالاتری را تحریک نمایند و از شرایط اولیه با دامنه کوچک امکان ظهور حرکت‌هایی با دامنه بزرگ را فراهم سازند.

یون رابطه بین ایجاد چتر و پارامترهای نورد را به صورت آزمایشی به وسیله دستگاه نورد مورد بررسی قرار داد [۲]. بر پایه این آزمایشات، یون و اهمان اثر تغییر شکل پلاستیک مواد همگن و غیرهمگن را بر پاسخ غیرخطی دینامیکی و پدیده چتر ارزیابی نمودند.

تحلیل پدیده چتر با بکار بردن روش اجزاء محدود سابقه کوتاهی دارد. تنها ژو با بکار بردن المانهای فنر، بیم و المانهای دو بعدی صفحه‌ای به تحلیل دستگاه نورد و استخراج فرکانس‌های طبیعی آن پرداخت [۱۱]. بعدها ژو مدل سه بعدی کاملی را بنای نهاد که جزئیات کاملتری از دستگاه نورد در آن لحاظ شده بود، ولی در هیچ‌کدام از این مدل‌ها، دینامیک فرایند لحظه نشده است.

در این مقاله ابتدا پدیده چترینگ معرفی شد و آثار مخرب آن بر صنعت نورد مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه اصول تحلیل دینامیکی به روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌های مدل اجزاء محدود تهیه شده به کمک نرم افزار ABAQUS معرفی می‌شود. همچنین نتایج بدست آمده از این مدل، با نتایج بدست محققین قبلی مقایسه و نتیجه‌گیری می‌شود.

مماض با سطح بیرونی و پائین غلتک کار قرار داده، سپس جابجایی مشخصی با توجه به میزان کاهش ضخامت^۱ مورد نیاز، به نقطه مرجع بالائی در جهت Y به سمت پایین داده می‌شود (U_o). این حرکت مشابه حرکت تکیه گاه غلتک پشتیبان توسط سیستم تنظیم ارتفاع^۲ برای تنظیم فاصله غلتکهای کاری (Gap) می‌باشد. این جابجایی با میزان سرعت زیاد صورت می‌گیرد تا در هزینه محاسبات (زمان) صرفه‌جویی شده و دقت نتایج نیز بالا رود. با توجه به میزان کاهش ضخامت دلخواه و محاسبه ضرایب الاستیک K_1 , K_2 و تعیین خواص ورق می‌توان نیروی نورد را بدست آورد و سپس از رابطه $F = KU_o$ میزان جابجایی مورد نیاز برای نقطه مرجع بالائی بدست می‌آید.

نقطه مرجع میانی و پائینی نیز در جهت X محدود شده و تنها در جهت Y اجازه حرکت دارند تا جابجایی اعمال شده توسط نقطه مرجع بالائی را به ورق انتقال دهند.

با یادآوری دوباره تقارن نورد نسبت به صفحه افقی میانی ورق، فرض شده قسمت پائین ورق روی تکیه گاههای غلتشی قرار دارد. (شکل ۳)

برای شروع عملیات نورد و درگیری ورق با غلتک کاری از امکان میدان سرعت در باکوس استفاده شده، در این حالت تمامی المانهای موجود در ورق در مرحله اولیه برابر با میدان سرعت افقی (به عنوان سرعت اولیه ورق) می‌باشند. میدان سرعت این خاصیت را دارد که در مرحله بعد و با آغاز عملیات نورد، سرعت المانها توسط نرمافزار به صورت خودکار محاسبه می‌شود. در شکل (۳) میدان سرعت تعریف شده به صورت V_f شناسنامه داده شده است.

در عملیات نورد سرد ورق، سرعت خروجی ورق از قفسه قبلی ثابت می‌باشد، بر همین اساس در مدل المان محدود فرض شده تا انتهای ورق با سرعت ثابت حرکت کند. سرعت اولیه انتهایی ورق برابر با فیلد سرعت می‌باشد ($V_0 = V_{f0}$). مقدار سرعت اولیه ورق V_0 از سرعت محیطی غلتک ($R\omega$) کمی کمتر در نظر گرفته شده تا کشش بین قفسه‌ای در ورودی مثبت باشد، که این خود باعث ادامه عملیات نورد می‌گردد.

با توجه به اهمیت پایداری در این مسئله تلاش شده است که ابتدا فرایند نورد به حالت پایدار رسیده و سپس تحریک به غلتک وارد شده و پایداری یا ناپایداری (چتر) سیستم بررسی شود. چون تغییر ضخامت با میزان جابجایی که به نقطه مرجع بالائی داده می‌شود تنظیم می‌شود، مدت زمانی طول می‌کشد تا ورق به ضخامت مورد نظر برسد که از این زمان به عنوان مدت زمان لازم برای پایداری عملیات نورد یاد می‌شود.

همانگونه که در شکل (۲) مشخص است این مدل شامل سه نقطه مرجع^۳ می‌باشد که برای اتصال این سه نقطه از دو اتصال دهنده استفاده شده است.

اتصال دهنده نقطه مرجع بالائی که شبیه‌سازی بدنه قفسه است، به نقطه مرجع وسط که شبیه‌سازی غلتک پشتیبان^۴ است از نوع محوری می‌باشد. این نوع اتصال دهنده اجازه می‌دهد که این دو نقطه مرجع نسبت به هم تنها در جهت محور جابجا شوند و خواص مورد نیاز آن ضریب سختی K_1 و ضریب استهلاک C_1 است.

K_1 (بیانگر سختی فنری است که تماس میان غلتک پشتیبان و ساختمان قفسه نورد به همراه خواص الاستیک قفسه را مدل می‌کند و C_1 (بیانگر استهلاک این تماس می‌باشد. در این مدل، جرم غلتک پشتیبان به صورت جرم مرکز (m_1) به نقطه مرجع وسط نسبت داده می‌شود.

اتصال دهنده نقطه مرجع وسط به نقطه مرجع پائین که شبیه سازی غلتک کار^۵ است از نوع "محوری + چرخشی" است. این نوع اتصال دهنده به دو نقطه مرجع وسط و پائین اجازه می‌دهد که علاوه بر جابجایی محوری نسبت به یکیگر، نقطه مرجع پائین بتواند به همراه غلتک الاستیک متصل به آن حول محور Z (در صفحه XY) نیز بچرخد. خواص مورد نیاز آن ضریب سختی K_2 و ضریب استهلاک C_2 می‌باشد.

K_2 (بیانگر سختی فنری است که تماس میان غلتک پشتیبان و غلتک کاری را مدل می‌کند. برای بدست آوردن ثابت فنر بین غلتک پشتیبان و کاری از تغییر شکل الاستیک بین دو غلتک استفاده می‌شود.

C_2 (ضریب استهلاک تماس بین دو غلتک کاری و پشتیبان است. با توجه به این که روغنکاری در سیستم نورد پورسته‌ای بین غلتک کار و ورق بسیار کم می‌باشد می‌توان از اثر دمپینگ ایجاد شده توسط آن چشم‌پوشی نمود، همچنین می‌توان از اثرات روغنکاری در محل یاطاقان‌ها و اثر دمپینگ سیستم انتقال قدرت چشم‌پوشی کرد.


همانگونه که در شکل (۲) مشخص است، غلتک کاری به صورت الاستیک با قطر واقعی به نقطه مرجع پائینی متصل شده است که عملیات نورد ورق با چرخش این غلتک صورت می‌گیرد. فرض الاستیک غلتک کاری، تاخیر زمانی را وارد مدل کرده و احتمال استهلاک منفی را افزایش می‌دهد.

مقادیر عددی ضرایب مطرح شده در جداول (۱) و (۲) به طور کامل آمده است.

با توجه به اینکه در این مقاله تلاش شده تا فرایند نورد به صورت واقعی مدل شود، ابتدا سطح بالائی ورق را بطور دقیق



است.



شکل (۵): مراحل شبکه‌بندی غلتک کاری

۴-۴- انتخاب الگوریتم مناسب تماس

برای مدل سازی تماس میان غلتک الاستیک که در جهت X مقید شده و در جهت Y نیز به یک اتصال دهنده متصل است با ورقی که در حال نورد است از الگوریتم پنالتی استفاده می‌شود. استفاده از گرینه تماس سخت^{۱۰} در این الگوریتم نیز باعث کمترین تاثیر در پایداری کام زمانی می‌گردد.

۳- بررسی نتایج

عوامل زیادی چون سرعت بالای نورد، کاهش ضخامت‌های خیلی بزرگ یا خیلی کوچک، ضریب اصطکاک کم، ضخامت کم ورق برای افزایش احتمال وقوع چتر مطرح شده است. در این مقاله به فاکتورهای قابل کنترل یعنی سرعت، کاهش ضخامت و ضریب اصطکاک پرداخته شده و نتایج با کارهای تحلیلی، مقایسه شده است.

برای اثبات درستی زیرمدل فرایند، یکی از پارامترهایی را که می‌توان بررسی کرد نیروی نورد می‌باشد. با مشخص بودن نسبت شعاع به ضخامت ورق و میزان کاهش ضخامت و عرض ورق می‌توان نیروی نورد را به صورت رابطه زیر بدست آورد:

$$F = \bar{Y} w \sqrt{R \Delta h} Q = \quad (1)$$

$$(414 \times 10^{18}) \times ((1) \times ((0/313 \times 10^8) \times (0/0313 \times 10^8))$$

$$(-2))) \times (2/2) = 2/82 \text{ MN}$$

نیروی حاصل از مدل المان محدود که در شکل (۶) نشان داده شده است با نیروی حاصل از فرمولهای تحلیلی، خطایی در حد

ایجاد تحریک به غلتک در این مدل برابر با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد مدل سازی شده است، به این صورت که بعد از پایداری عملیات نورد یک تغییر ضخامت ناگهانی (ضربه) بر روی ورق ایجاد می‌شود. این تغییر ضخامت در واقع شبیه‌سازی خط جوش روی ورق و یا می‌تواند شبیه‌سازی ورق آسیب‌دیده از قفسه قبلی باشد.

۲-۲- خواص مکانیکی ماده ورق

خواص مکانیکی مورد نیاز برای تحلیل الاستیک-پلاستیک عبارتند از: خواص عمومی مانند چگالی، خواص الاستیک شامل ضریب پواسون و مدول یانگ و خواص پلاستیک شامل تنش اسمی بر حسب کرنش اسمی می‌باشد. پارامترهای لازم در جداول (۲) و (۳) بیان شده است.

۲-۳- المان‌بندی و شبکه مناسب برای تحلیل ورق و غلتک کاری

الف- شبکه‌بندی ورق

در روش اجزاء محدود، ورق به صورت دو بعدی و کرنش-صفهای مورد تحلیل قرار می‌گیرد. تحلیل کرنش صفحه‌ای برای ورق به دلیل میزان عرض زیاد ورق (یک متر) تحلیل مناسبی می‌باشد.

ورق دارای ضخامت به میزان کم (در حد میلیمتر) در مقابل طول زیاد (در حد متر) می‌باشد به همین دلیل انتخاب تعداد المان در عرض (ضخامت) ورق مسئله مهمی می‌باشد. حداقل سه المان در نصف ضخامت ورق لازم است تا بتوان تغییر ضخامت ورق را هنگام حل به خوبی بررسی کرد لذا شبکه‌بندی مناسب ورق در شکل (۴) نشان داده شده است.




شکل (۴): شبکه‌بندی مناسب ورق

ب- شبکه‌بندی غلتک کاری


غلتك کاری نیز به صورت دو بعدی و کرنش صفحه‌ای مورد تحلیل قرار می‌گیرد. با توجه به شعاع زیاد غلتک کاری (۰/۳۰۵ متر) نسبت به نصف ضخامت ورق ورودی (۰/۵ میلیمتر)، برای حل دقیق باید توجه کافی به شبکه‌بندی غلتک داشت. به خصوص در محل تماس غلتک کاری با ورق، چون شبکه‌بندی ورق ریز می‌باشد، باید المانهای غلتک کار نیز ریز شوند. ریز کردن المانهای غلتک باعث بالا رفتن زمان حل مسئله می‌شود، برای رهایی از این مشکل پیشنهاد می‌شود که از چند مرحله گذر برای ریز کردن المانها استفاده شود. مراحل شبکه‌بندی غلتک کاری به طور دقیق در شکل (۵) نشان داده شده

اگر باز هم سرعت ورودی ورق افزایش یابد، سرعت همگرایی نمودار مربوط به جابجایی غلتک کار کاهش یافته تا در سرعت ۱۷ متر بر ثانیه، نمودار مربوط به جابجایی غلتک کار دیگر همگرا نمی‌شود، و بعد از تحریک اولیه توسط ضربه موجود روی ورق، دامنه ارتعاشات سیستم به طور ثابت ادامه پیدا می‌کند که این حالت به مرز پایداری معروف می‌باشد (شکل ۹).



شکل (۹): نمودار جابجایی غلتک کار بر حسب زمان (سرعت ورق ۱۷ متر بر ثانیه)


در ادامه اگر به سرعت ورودی ورق باز هم افزوده شود دامنه ارتعاشات سیستم بعد از تحریک اولیه افزایش می‌یابد و به طور کلی سیستم ناپایدار می‌گردد. شکل (۱۰) نمودار جابجایی غلتک کار را در سرعت ۲۲ متر بر ثانیه نشان می‌دهد.



شکل (۱۰): نمودار جابجایی غلتک کار بر حسب زمان (سرعت ورق ۲۲ متر بر ثانیه)


همانگونه که در شکل مشخص است تابع ضربه بعد از ۰.۰۳۵ ثانیه و پس از پایداری سیستم به غلتک کاری اعمال می‌شود. در این سرعت بعد از تحریک اولیه، نوسانات با شبیه ملایم تشدید شده و نمودار جابجایی واگرا می‌گردد. دامنه نوسانات بعد از زمان ۰.۰۱ ثانیه به اندازه‌ای زیاد می‌شود که باعث پاره شدن ورق می‌گردد. تمام نمودارهای بالا با کاهش ضخامت ۱۰ درصد و ضریب اصطکاک ۰.۰۱۸ بدست آمدند. در ادامه با تغییر ضریب اصطکاک، سرعت بحرانی برای هر ضریب اصطکاک بدست می‌آید. در نمودار شکل (۱۱) سرعت بحرانی در ضریب اصطکاک‌های مختلف با علامت * مشخص

$\times 100 = 2/75 / 2/82 - 2/75$ (دارد، بنابراین مدل المان محدود حاضر، مدل مناسبی برای شبیه‌سازی نورد می‌باشد.




شکل (۶): نیروی نورد محاسبه شده توسط نرم افزار

شکل (۷) نشان دهنده اولین حالت مسئله است. در این حالت سرعت ورودی ورق ۶ متر بر ثانیه و تحریک ایجاد شده روی ورق توسط تابع ضربه با دامنه‌ای در حدود ده درصد ضخامت ورق (۰.۰۵ mm) در فاصله ۰/۰۵ متر از سر ورق ایجاد گردیده است. همان گونه که در شکل نشان داده شده، سیستم در این سرعت از پایداری بسیار خوبی برخوردار است. ابتدا فرایند پایدار شده و سپس توسط تابع ضربه ایجاد شده روی ورق تحریک می‌شود و بطور آنی تحریک اولیه ایجاد شده نیز میرا می‌شود، پس کل فرایند بدین ترتیب پایدار می‌گردد.



شکل (۷): نمودار جابجایی غلتک کاری بر حسب زمان (سرعت ورق ۶ متر بر ثانیه)

با افزایش سرعت ورودی ورق و به دنبال آن افزایش سرعت محیطی غلتک تا ۱۲ متر بر ثانیه، شبیه همگرایی نمودار جابجایی غلتک کار کم می‌شود. با اینکه در این حالت سیستم مدت زمان بیشتری نوسان می‌کند ولی باز هم نوسانات میرا شده و سیستم پایدار می‌گردد (شکل ۸).




شکل (۸): نمودار جابجایی غلتک کار بر حسب زمان (سرعت ورق ۱۲ متر بر ثانیه)



ضخامت، سرعت بحرانی که باعث ناپایداری در سیستم می‌شود کاهش می‌باید.

۴-۳- بررسی اثر تغییر ضریب اصطکاک میان غلتک و ورق

ضریب اصطکاک از مهمترین پارامترهایی است که سبب بوجود آمدن چتر می‌شود. به این دلیل انتخاب بازه‌های که نشان‌دهنده محدوده متعارف و منطقی از تغییرات این ضریب باشد دارای اهمیت بسیار زیادی است. به منظور بررسی اثر ضریب اصطکاک بر پایداری سیستم، ۳ ضریب اصطکاک 0.012 , 0.01 و 0.018 انتخاب شده‌اند. به منظور بررسی این ۳ ضریب اصطکاک ورقی با ضخامت ثابت را در نسبت کاهش‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و در هر حالت سرعت بحرانی را بدست آورده و نتایج به دست آمده در نمودار شکل (۱۴) ترسیم شده است.



شکل (۱۴): بررسی اثر تغییر ضریب اصطکاک بر وقوع چتر در سرعتها و نسبت کاهش ضخامت‌های مختلف

همان گونه که در نمودار (۱۴) مشخص است با افزایش ضریب اصطکاک سرعت بحرانی که باعث ناپایداری در سیستم می‌شود افزایش می‌باید و همچنین سیستم پایدارتر می‌شود.


۴- نتیجه‌گیری

با توجه به بررسی پارامترهای مطرح شده می‌توان پیشنهادات زیر را برای کاهش عیوب ارتعاش در نورد سرد ارائه کرد:


هر چه میزان کاهش ضخامت ورق افزایش یابد احتمال وقوع چتر افزایش می‌باید. بنابراین در کاهش ضخامت بالا باید سرعت نورد را کاهش داد.

هر اندازه ضریب اصطکاک کاهش پیدا کند، احتمال وقوع چتر افزایش پیدا می‌کند و این به معنای آن است که به هنگام کاهش ضریب اصطکاک (همچون هنگام پایان یک شیفت کاری، هنگام تعویض غلتک‌های کاری به دلیل کاهش زبری سطح غلتک) بایستی سرعت نورد را کاهش داد.

شده است.



شکل (۱۱): رابطه میان سرعت بحرانی نورد و ضریب اصطکاک




شکل (۱۲): رابطه میان سرعت نورد و ضریب اصطکاک ارائه شده توسط کیمورا [۱۴]

در شکل (۱۲) به نمودار ارائه شده توسط کیمورا اشاره شده است. با مقایسه این دو نمودار مشخص می‌شود که با توجه به فرضیات در نظر گرفته شده توسط مدل اجزاء محدود پیشنهادی، این مدل تنها قسمت بالائی نمودار کیمورا را شبیه‌سازی می‌کند. میزان برابری خوب نمودار حاصل از نتایج اجزاء محدود با نمودار موجود در مقاله [۱۴] درستی مدل اجزاء محدود برای بررسی ارتعاشات ناپایدار را به اثبات می‌رساند. همچنین از مقایسه سرعت بحرانی حاصل از شبیه سازی با سرعتهای بحرانی که در مجتمع فولاد به صورت تجربی بدست آمده است نتایج شبیه سازی به اثبات می‌رسد. (جدول ۴)

۳- بررسی اثر نسبت کاهش ضخامت

در این حالت مدل با ضریب اصطکاک ثابت و ورق با ضخامت ثابت در نظر گرفته شده و در چند نسبت کاهش ضخامت مختلف، سرعتی که باعث ناپایداری در سیستم (چتر) می‌گردد محاسبه و نمودار شکل (۱۳) ترسیم می‌گردد.



شکل (۱۳): بررسی اثر نسبت کاهش ضخامت ورق بر وقوع چتر در سرعتهای مختلف

نمودار (۱۳) مشخص می‌کند که با افزایش نسبت کاهش

2.76×10^{-8}	ثابت فنریت، $K_b(N/m)$
۰.۳۰۵	شعاع غلتک کاری، $R_w(m)$
۰.۷۶	شعاع غلتک پشتیبان، $R_b(m)$
۰.۰۰۱	ضخامت ورق ورودی، $h_1(m)$
۰.۰۰۹	فاصله گپ، $h_c(m)$

جدول (۲): خواص ماده

2.07×10^{-8}	تنش تسیلیم برشی، $k(Pa)$
2.1×10^{-11}	مدول یانگ، $E(Pa)$
۱	عرض ورق، $w(m)$
۰.۰۱۸	ضریب اصطکاک، μ

جدول (۳): مقادیر تنش - کرتش

Strain (%)	Stress (Mpa)
.	۴۱۴
۱	۴۴۰
۲/۵	۵۰۰
۱۰	۸۰۰

جدول (۴): مقایسه سرعهای بحرانی حاصل از نتایج المان محدود با سرعهای بحرانی تجربی

میزان کاهش سطح مقطع(%)	سرعت بحرانی محاسبه شده (m/s)	سريعت بحرانی اندازهگیری شده (m/s)
۵	۲۳	۲۱
۱۰	۱۹	۱۷
۱۵	۱۶	۱۵
۲۰	۱۴	۱۲
۲۵	۱۳	۱۰

با وجود تمامی شبیه‌سازی‌های یاد شده و نتایج حاصل از تحقیقات محققین پیشین، از میان راه حل‌های ارائه شده برای کاهش چتر، نظیر افزایش اثر استهلاکی در سیستم اعمال نیروی نورد، بهینه کردن عملیات روانکاری و ... برترین راه حل عملی، موفق و مقرر به صرفه که تا کنون برای پرهیز از پدیده چتر ارائه شده است، کاهش موقت سرعت خط می‌باشد. علت این مسئله این است که نصب مستهلك‌کننده بر روی یک قفسه نورد، تغییر نسبت قطر غلتکها نسبت به یکدیگر مسئله‌ای هزینه‌بر، مشکل و گاهی غیرممکن است و در بسیاری از موارد تغییر در پارامترهای فرایند موثر در چتر نظیر روانکاری و ... با توجه به محدودیتهایی که دارد، تاثیر کافی برای اجتناب از چتر نخواهد داشت. بنابراین تنها پارامتری که به راحتی قابل تغییر و تاثیر زیادی بر روی چتر دارد سرعت خط می‌باشد.

۵- تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان مقاله وظیفه خود می‌دانند از کارشناسان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان به خاطر همکاریهایی که در انجام این تحقیق داشته‌اند تشکر نمایند.

۶- ضمائم

جدول (۱): مقادیر مربوط به قفسه نورد

681	جرم غلتک کار، $M_w(kg)$
4230	جرم غلتک پشتیبان، $M_b(kg)$
.	ضریب دمپینگ، $C_w(Ns/m)$
1138000	ضریب دمپینگ، $C_b(Ns/m)$
3.17×10^{-10}	ثابت فنریت، $K_w(N/m)$

۷- مراجع

- [۱] Yun, I.; "Chatter in Cold Rolling", Ph.D. thesis, Northwestern University, Evanston, Illinois, 1995.
- [۲] Tamiya, T.; Furui, K.; Iida, H.; "Analysis of chattering phenomenon in cold rolling", Proceedings of International Conference on Steel Rolling, ISIJ, Tokyo, p.p. 1191-1202, 1980.
- [۳] Chefneux, L.; Fischbach, J. P.; Gouzou, J.; "Study and Control of Chatter in Cold Rolling", Iron and Steel Engineer, p.p. 17-26, 1982.
- [۴] Johnson, R. E.; Qi, Q.; "Chatter dynamics in sheet rolling". Int. J. Mech. Sci, p.p. 617-630, 1994.
- [۵] Guo, R. M.; Urso, A.C.; "Analysis of chatter vibration phenomena of rolling mills using finite element method", Iron and Steel Engineer, p.p. 29-39, 2001.
- [۶] Hu, P. H.; Ehmamn, K.F.; "Five octave mode chatter in rolling", Proc. Inst. Mech. Engrs., vol. 215, 2000.
- [۷] Roberts, W. L.; "Cold Rolling of steel", Marcel Dekker, New york, 1978.
- [۸] Yun, I.; Wilson, W. R. D.; Ehmamn, K.F.; "Review of Chatter studies in cold rolling", International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 38, p.p. 1499-1530, 1998.
- [۹] Gallenstein, J.H.; "Torsional chatter on a 4-h cold mill", AISE Year Book, p.p. 60-65, 1981.
- [۱۰] Nieb, J.; Nicolas, V.; "Automated monitoring and control of vibration and chatter in rolling processes", Iron and Steel Engineer, p.p. 33-42, 1991.
- [۱۱] Misonoh, K.; "Analysis of chattering in cold rolling of steel strip", Journal of the JSTP, vol. 21, p.p. 1006-1010, 1980.
- [۱۲] Nessler, G.L.; Cory, J.F.; "Cause and solution of fifth octave backup roll chatter on 4-h cold mills and temper mills", Iron and Steel Engineer, p.p. 482-486, 1989.



Kimura, Y.; Sodani, Y.; "Analysis of Chatter in Tandem Cold Rolling Mills, ISIJ International", vol. 33, p.p.77-84, 2003.

[۱۴] تویسراکانی، ح؛ شکل دادن فلزات، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۲.

۸- زیرنویس ها

- ^۱ Implicit
- ^۲ Explicit
- ^۳ ABAQUS
- ^۴ Screw down
- ^۵ Reference Point
- ^۶ Backup Roll
- ^۷ Work roll
- ^۸ Reduction
- ^۹ Screw Down
- ^{۱۰} Hard